

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
 658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
 E-mail: to_gpn@mail.ru

Предписание № 330/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Новоалтайский лицей профессионального образования»
 в лице директора Винокурова Юрия Ивановича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 330 от «26» июня 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 03.07.2018 10:10-12:50, 10.07.2018 10:00-11:30, 12.07.2018 14:00-15:00, 20.07.2018 13:00-15:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новоалтайский лицей профессионального образования», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Прудская 9.

проверку проводил(а):

Курбатов Анатолий Александрович – начальник ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Харламова Наталья Александровна - Дознатель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Шерстюк Борис Анатольевич

совместно с: Директором КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» Винокуровым Юрием Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на путях эвакуации из правой секции мальчиков (5-й этаж) потолок отделан горючими материалами (пенополистирольная плитка)	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.06.2019	
2	давление в пожарных кранах не соответствует нормам	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
3	приборы отопления в лестничной клетке выступают из плоскости стены (учебный корпус запасной выход 1-й этаж)	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.06.2019	
4	лестничная клетка не отделена от примыкающих помещений перегородками, оборудованными дверьми для уплотнения в притворах и устройства для самозакрывания (учебно-производственный корпус)	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.06.2019	
5	в холле учебного корпуса, кабинете ОБЖ, каб. №	6.7.15 табл.6.13 СП	01.06.2019	

	22, каб. № 26 смонтированы перегородки, выполненные из горючих материалов	2.13130.2013		
6	на объекте защиты параметры автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, Протоколы № 624/18, 625/18, 626/18, 627/18 от 03.07.2018 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ	01.06.2019	
7	двери складов выполнены с пределом огнестойкости ниже чем EI30 (общезитие)	п. 1.82, СНиП 2.08.02-89*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; ч. 1. ст. 88; табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2019	
8	не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (кабинет иностранного языка, лаборатория товароведа, помещения бухгалтерии, столярная мастерская, переход)	п. А.4 СП 5.13130.2009	01.06.2019	
9	автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные на объекте защиты, находятся в неработоспособном состоянии (АПС не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара в отдельных зонах, защищенных неисправными шлейфами пожарной сигнализации)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
10	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная на объекте защиты, не соответствует требованиям пожарной безопасности	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
11	в столярной мастерской эксплуатируется технологическое оборудование при неисправных устройствах систем вентиляции	п. 51 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
12	в полу на путях эвакуации имеется перепад высот (запасной выход учебно-производственный корпус)	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 36 ППР в РФ	01.06.2019	
13	на объекте защиты люк на чердак из лестничной клетки выполнен не в противопожарном исполнении	п. 7.7 СП 4.13130.2013	01.06.2019	
14	световые оповещатели «Выход» находятся в нерабочем состоянии (актовый зал)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
15	при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (по факту 80 см) (общезитие)	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.06.2019	
16	для защиты общественных помещений не применены точечные дымовые извещатели (фактически в кабинетах смонтированы тепловые и дымовые извещатели) (учебная часть, каб. №№ 25, 26)	п. 13.1.10, прил. М; п. А.3 прил. А СП 5.13130.2009	01.06.2019	
17	отделка стен холла в учебном корпусе выполнена из материалов с пожарной опасностью выше Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (панели ДСП)	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	01.06.2019	
18	провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (проложены открыто)	п. 3.9 СП 3.13130.2009	01.06.2019	
19	кабели автоматической пожарной сигнализации в месте установки приемно-контрольного прибора проложены совместно с силовыми кабелями	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	01.06.2019	

20	резервные источники питания автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
21	на пожарных кранах используются шаровые (пробковые) запорные устройства (клапаны)	п. 57 Правила противопожарного режима в РФ, п. 4.1, п. 4.8 ГОСТ 53278-2009, п.4.1, п. 4.2, п. 4.12 НПБ 154-2000	01.06.2019	
22	на объекте защиты световые оповещатели «Выход» не установлены над эвакуационным выходом в столовой	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.06.2019	
23	автоматическая установка пожаротушения, смонтированная в гаражных боксах здания мастерских, находится в неисправном состоянии	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
24	текст системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе и учебно-производственном корпусе не синхронизирован	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
25	резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) менее 10%	п. 13.14.4 СП 5.13130.2009	01.06.2019	
26	в холлах общежития устроены перегородки, ограничивающие естественное проветривание (4,2 этажи)	п. 8.5 СП 7.13130.2013	01.06.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Курбатов Анатолий Александрович – начальник ТО НД и
ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П.

«20» июля 2018 г.

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД
и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П.

«20» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«20» июля 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)